

# ニシイ ペインティングニュース



Nishii painting NEWS



株式会社 西井塗料産業

Tel 092-415-4518 Fax092-415-4509

URL: <http://www.nishii.co.jp/>

E-Mail [eigyoun-bu@nishii.co.jp](mailto:eigyoun-bu@nishii.co.jp)

お問い合わせ、カタログ、サンプル依頼等  
ございましたら、ご連絡お願いいたします。

## 展示会情報 環境展 第6回『選びます、ECO 選べます、ニシイ』



開催日

2008年  
11月14日(金)・15日(土)  
10:00~17:00

開催場所

ペインティング・ギャラリー/4階特設会場  
〔株〕西井塗料産業 本社・福岡支店内  
〔〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-4-6〕

今回の展示会は「課題やリスクをチャンスに転換」と題し、出展メーカー各社によるミニセミナーをメインにした展示会です。“お客様と一緒に学ぶエコ展”を目指し、近年注目を集めている商品や今後躍進が見込まれる技術など、事例や実績、エンドユーザー（消費者）へのセールスポイントなど、商品を取り巻く背景や動向にまで視野を広げてご紹介いたします。

ご提案する商品・情報を通して、お客様の商売繁盛のお手伝いが出来ればと思っております。

## 4F 特設会場と出展概要のご紹介

リフォーム・メンテナンス関連コーナー  
(建築塗装や汎用商品)  
大きく5つのテーマに分類しています。

### ① 遮熱・断熱

この1~2年で技術や機能が飛躍的に向上した分野。省エネや温暖化防止(暑さ対策)の定番であり、一般の消費者(リフォームのお施主様)からのニーズも多い。

- ・住友スリーエム(株) ・日本特殊塗料(株)
- ・(株)ピアレックステクノロジーズ

### ② 防音・制振

音や振動の問題は目に見えないだけに、商材として十分に訴求できていないが現状です。視点を変えると様々な場所にニーズが潜んでいます。

- ・日本特殊塗料(株)

### ③ 光触媒・防カビ


塗料や塗装の付加機能として最先端の技術分野です。今後ますます高性能、機能の複合化が進み、様々な用途で応用され普及しはじめています。

- ・TOTOオキツモコーティングス(株)
- ・(株)ピアレックステクノロジーズ ・(株)エプロ

### ④ 高耐候性

塗装本来の目的である“保護”と“美観”を最大限に発揮させ、被塗物の長寿命化とライフサイクルコストの低減に貢献します。意匠性、デザイン性にも優れる。

- ・AGCコーテック(株) ・菊水化学工業(株)
- ・サンスター技研(株) ・玉川窯業(株)
- ・和信化学工業(株) ・菱興プラスチック(株)



### ⑤ 健康・安全

環境保全や環境負荷低減以上に、安心・安全・快適は欠かすことのできない条件です。インテリアへの関心が多様化する中、内装材も時代のニーズに応えます。

- ・アイカ工業(株) ・大谷塗料(株)
- ・(株)カンベ共販九州 ・浜二ペイント(株)

### ⑥ メンテ・クリーニング

プロコースでありながらも、誰にでも安全で簡単に美化・清掃が行える。購入者のリピート率も高く、幅広いお客様から好評を頂いております。

- ・(株)ビアンコジャパン
- ・(株)ノリタケコーテッドアブレーション

2008-2009  
NEW MODEL

# 今年も2機種新登場!

進化したジェットヒーター  
**JET HEATER**  
SINCE 1965

少ない燃料でより暖かく。  
地球の環境に配慮したエコヒーターです。



高効率、ロータリーガス化バーナー搭載

**青炎**は火炎温度が高い!

赤火燃焼のバーナーと比べ、火炎温度が約300℃も高い。



**HPE80**

■熱出力 8.8kW/6.3kW

■標準価格 ¥82,000

(税込¥86,100)



**HRR480-S**

■熱出力 40.7kW~24.3kW

■標準価格 ¥295,000

(税込¥309,750)



そろそろヒーターを使う季節になってきました。下記の確認も兼ねて、本格的に寒くなる前に、お早めの整備点検・清掃を行ないましょう。

## ORION ヒーターをご使用のお客様への大切なお知らせ

### HPE150 のユーザー様

ジェットヒーター「HPE150」は、ご使用中に灯油が漏れ出す恐れがあります。また、コンセントを抜いて運転を停止させると、漏れた灯油に引火する危険性があります。

至急、下記までご連絡をお願いいたします。無償で代品と交換させていただきます。

電話 **026-246-8537**

オリオン機械株 真空・熱機器カンパニー



こんな症状の場合すみやかに点検をご依頼下さい。

### HPS80D・HPC80・JH80 のユーザー様

異常燃焼したり油たれがある場合、電源プラグを抜いて消火しないでください。※取扱説明書(注意事項)の付加えです。

電源プラグを抜いて消火した場合、ファンによる冷却運転ができないため、内部が高温になり、内部にたれた灯油に引火し本機が焼損する恐れがあります。消火する場合は必ず、運転スイッチを「切」にし、約3分の冷却運転が終わってから電源プラグをコンセントから抜いてください。

\*臭いがする \*熱風口から頻繁に炎が飛び出す。 \*熱風口から時々煤(すす)が出る。 \*熱風口から時々油滴が飛び出す。  
\*熱風口から油がたれたり、床に油がたれたようなシミがある。 \*炎が大きくなったり小さくなったりする、又は消火着火を繰り返す。 \*異常音や異常振動がある。

### HR330-L (1995~2001年製造)のユーザー様

粉塵等の多い場所で点検や清掃をされずに長期間ご使用になった場合、異常燃焼となりヒーターが焼損する可能性があります。※取扱説明書(注意事項)の付加えです。

こんな症状の場合すみやかに点検をご依頼下さい。



\*1回で着火しない。 \*燃焼中に着火動作を繰り返す。 \*送風ファンが異常音を発している。 \*放熱パネルから炎または黒煙が出る。 \*運転スイッチを切ったときに燃え残りがある。 \*時々油滴が飛び出し離れたところで燃えている。  
\*臭いがする。 \*炎が大きくなったり小さくなったりする。 \*送風ファンに塵埃が多く付着している \*放熱パネルに変形や亀裂がある。 \*放熱パネルのネジが緩んでいる。

オリオン機械株、西日本オリオン株 ホームページに掲載の「お客様への大切なお知らせ」をご覧ください。  
<http://www.orionkikai.co.jp/heater/cautionpage.htm>